

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WH 207 ODZIEŻ OCHRONNA – BLUZA, SPODNIE DO PASA, SPODNIE OGRODNICZKI

 Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z treścią instrukcji użytkowania produktów

€ Kategorie I – ochrona przed minimalnymi zagrożeniami

PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA

Odzież ochronna WH 207 przeznaczona jest do pracy w warunkach występowania tylko minimalnych zagrożeń. Chroni użytkownika przed urazami mechanicznymi występującymi powierzchniowo oraz czynnikami atmosferycznymi, które nie mają charakteru ekstremalnego. Są środkami ochrony indywidualnej KATEGORII I, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 roku oraz normy zharmonizowanej: EN ISO 13688:2013 „Odzież ochronna – wymagania ogólne”. Odzież ochronna WH 207 została wyprodukowana z tkaniny bawełniano-poliesterowej o gramaturze 280 g/m² w zestawieniu: 35% bawełna i 65% poliester. Oferowana jest w następujących rozmiarach: S/48, M/50, L/52, LD/54, XL/56 i 2XL/58. Odzież powinna być doбирана indywidualnie do wymiarów ciała użytkownika. Rozmiar dopasowujemy poprzez przymierzenie odzieży przed rozpoczęciem użytkowania. Zakres dostępnych rozmiarów podano na opakowaniach jednostkowych, w tabeli poniżej oraz na stronie www.galmag.pl.

ROZMIAR	S/48	M/50	L/52	LD/54	XL/56	2XL/58
KLATKA	92 - 96	96 - 104	104 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
PAS	64 - 72	72 - 80	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112
WZROST	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194	194 - 200

UWAGA! Odzież nie należy stosować niezgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami zawartymi w instrukcji użytkowania. Pamiętać należy o zapięciu odzieży podczas użytkowania aby zagwarantować właściwą i maksymalną ochronę. Zachować szczególną ostrożność w sytuacji kiedy istnieje ryzyko pochwylenia lub wciągnięcia odzieży przez poruszające się elementy maszyn.

ZAGROŻENIA I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Odzież ochronna WH 207 chroni użytkownika przed minimalnymi zagrożeniami, takimi jak:

- zabrudzenia i powierzchniowe otarcia
- słabe uderzenia lub drgania
- czynniki mechaniczne, których skutki są powierzchniowe
- środki czyszczące o słabym i odwracalnym działaniu

Należy pamiętać, iż właściwości ochronne odzieży dotyczą zakrytych części ciała użytkownika. Produkty w związku z zawartością bawełny, poliesterów oraz

OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Sposób pakowania odzieży ochronnej WH 207:

- opakowanie jednostkowe (1 sztuka) – opakowanie foliowe.
- opakowanie zbiorcze (10 sztuk w jednym rozmiarze) – karton z etykietą zbiorczą.

Odzież należy przechowywać w opakowaniach zbiorczych /karton/ ustawionych na półkach lub paletach nie przekraczających 5 kartonów w pionie, utrzymując odległość od urządzeń grzejnych powyżej 1 metra. W pomieszczeniach magazynowych utrzymywać temperaturę +5 do +25 °C, oraz wilgotność względną 60%±20%. Opakowania kartonowe należy chronić przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i środkami chemicznymi szkodliwie działającymi na odzież.

Nie stosowanie się do zaleceń dotyczących przechowywania może być przyczyną utraty właściwości ochronnych oraz spowodować uszkodzenia produktów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie, konserwację, transport oraz użytkowanie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED I PO UŻYCIU

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy odzież nie uległa uszkodzeniom transportowym oraz czy właściwości ochronne są odpowiednie w stosunku do zagrożeń w środowisku pracy użytkownika. Właściwie dobrany rozmiar odzieży powinien umożliwiać swobodne ruchy oraz wygodnie leżeć na użytkowniku. Odzież należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń negatywnie wpływających na właściwości ochronne

UWAGA! Odzież uszkodzone lub zużyte nie może być użytkowane.

Za nieprzydatne do użytkowania uważa się odzież, w której stwierdzono:

- rozdarcie, rozprucia lub dziury
- przetarte lub rozerwane szwy
- uszkodzone zapięcia
- silne zabrudzenia

Po użytkowaniu należy sprawdzić czy odzież nie uległa uszkodzeniom mechanicznym i w uzasadnionych przypadkach wymienionych powyżej wycofać z użytkowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI

Trudno jest określić jednoznacznie okres użytkowania odzieży, ponieważ zależy on od wielu czynników takich jak: warunki pracy, sposób konserwacji, intensywność użytkowania itp. Przyjmuje się, że należy wymienić odzież na nową w sytuacji kiedy uległa ona uszkodzeniom mechanicznym takim jak: oderwane guziki, przetarte szwy, przecięty lub rozerwany materiał. Okres trwałości - 4 lata od daty produkcji.

Odzież wycofaną z użytkowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

TRANSPORT

Powinien odbywać się czystymi środkami transportowymi w opakowaniach producenta, zabezpieczonymi przed deformacją, zamoczeniem, zabrudzeniem oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Odzież należy czyścić oraz konserwować zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na metce przyszytej do wyrobu. Objasnienie oznaczeń poniżej:

	Maksymalna temperatura prania do wartości podanej w oznaczeniu, proces normalny
	Nie chlorować
	Temperatura prasowania do 110°C
	Czyszczenie chemiczne
	Nie suszyć w suszarce bębnowej

OZNAKOWANIE ODZIEŻY:

WH 207 – nazwa wyrobu

KATEGORIA I – Środek Ochrony Indywidualnej chroniący przed minimalnymi zagrożeniami

L/52 – rozmiar odzieży

09.2020 – data produkcji/partia nr

EN ISO 13688:2013 – norma „Odzież ochronna – wymagania ogólne”

Galmag – nazwa i adres producenta

– oznakowanie ce

– należy zapoznać się z treścią instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

