

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WH 680 ODZIEŻ OCHRONNA

BLUZA, SPODNIE DO PASA, SPODNIE OGRODNICZKI, KRÓTKIE SPODENKI

 **Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z treścią instrukcji użytkowania produktów**

 **Kategoria I – ochrona przed minimalnymi zagrożeniami**

PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA

Odzież ochronna WH 680 przeznaczona jest do pracy w warunkach występowania tylko minimalnych zagrożeń. Chroni użytkownika przed urazami mechanicznymi występującymi powierzchniowo oraz czynnikami atmosferycznymi, które nie mają charakteru ekstremalnego. Są środkami ochrony indywidualnej KATEGORII I, spełniającymi wymagania **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425** z dnia 9 marca 2016 roku oraz normy zharmonizowanej: **EN ISO 13688:2013 „Odzież ochronna – wymagania ogólne”**. Odzież ochronna WH 680 została wyprodukowana z tkaniny bawełnianej o gramaturze 300 g/m² w zestawieniu: 3% SPANDEX-ELASTAN i 97% BAWELNA. Odzież powinna być dobierana indywidualnie do wymiarów ciała użytkownika. Rozmiar dopasowujemy poprzez przymierzenie odzieży przed rozpoczęciem użytkowania. Zakres dostępnych rozmiarów podano w tabeli poniżej lub na stronie www.galmag.pl.

| ROZMIAR | S/48 | M/50 | L/52 | LD/54 | XL/56 | 2XL/56 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KLATKA | 92 - 96 | 96 - 104 | 104 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 | 124 - 132 |
| PAS | 64 - 72 | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 |
| WZROST | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 |

UWAGA! Odzieży nie należy stosować niezgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami zawartymi w instrukcji użytkowania. Pamiętać należy o zapięciu odzieży podczas użytkowania aby zagwarantować właściwą i maksymalną ochronę. Zachować szczególną ostrożność w sytuacji kiedy istnieje ryzyko pochycenia lub wciągnięcia odzieży przez poruszające się elementy maszyn.

ZAGROŻENIA I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Odzież ochronna WH 680 chroni użytkownika przed minimalnymi zagrożeniami, takimi jak:

- zabrudzenia i powierzchniowe otarcia
 - słabe uderzenia lub drgania
 - czynniki mechaniczne, których skutki są powierzchniowe
 - środki czyszczące o słabym i odwracalnym działaniu
- Należy pamiętać, iż właściwości ochronne odzieży dotyczą zakrytych części ciała użytkownika. Produkty w związku z zawartością bawełny, poliestrów oraz

OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Sposób pakowania **odzieży ochronnej WH 680** :

- opakowanie jednostkowe (1 sztuka) – opakowanie foliowe.
- opakowanie zbiorcze (10 sztuk w jednym rozmiarze) – karton z etykietą zbiorczą.

Odzież należy przechowywać w opakowaniach zbiorczych /karton/ ustawionych na półkach lub paletach nie przekraczających 5 kartonów w pionie, utrzymując odległość od urządzeń grzejnych powyżej 1 metra. W pomieszczeniach magazynowych utrzymywać temperaturę +5 do +25 ° C, oraz wilgotność względną 60%±20%. Opakowania kartonowe należy chronić przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i środkami chemicznymi szkodliwymi działającymi na odzież.

Nie stosowanie się do zaleceń dotyczących przechowywania może być przyczyną utraty właściwości ochronnych oraz spowodować uszkodzenia produktów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie, konserwację, transport oraz użytkowanie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED I PO UŻYCIU

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy odzież nie uległa uszkodzeniu transportowym oraz czy właściwości ochronne są odpowiednie w stosunku do zagrożeń w środowisku pracy użytkownika. Właściwie dobrany rozmiar odzieży powinien umożliwiać swobodne ruchy oraz wygodnie leżeć na użytkowniku. Odzież należy regularnie sprawdzać pod kontem uszkodzeń negatywnie wpływających na właściwości ochronne

UWAGA! **Odzież uszkodzone lub zużyte nie może być użytkowane.**

Za nieprzydatne do użytkowania uważa się odzież, w której stwierdzono:

- rozdzarcie, rozprucia lub dziury
- przetarte lub rozerwane szwy
- uszkodzone zapięcia
- silne zabrudzenia

Po użytkowaniu należy sprawdzić czy odzież nie uległa uszkodzeniom mechanicznym i w uzasadnionych przypadkach wymienionych powyżej wycofać z użytkowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI

Trudno jest określić jednoznacznie okres użytkowania odzieży, ponieważ zależy on od wielu czynników takich jak: warunki pracy, sposób konserwacji, intensywność użytkowania itp. Przyjmuje się, że należy wymienić odzież na nową w sytuacji kiedy uległa ona uszkodzeniom mechanicznym takim jak: oderwane guziki, przetarte szwy, przecięty lub rozerwany materiał. Okres trwałości - 4 lata od daty produkcji.

Odzież wycofaną z użytkowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

TRANSPORT

Powinien odbywać się czystymi środkami transportowymi w opakowaniach producenta, zabezpieczonymi przed deformacją, zamoczeniem, zabrudzeniem oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Odzież należy czyścić oraz konserwować zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na metce przyszytej do wyrobu. Objasnienie oznaczeń poniżej:

| | |
|--|---|
| | Maksymalna temperatura prania do wartości podanej w oznaczeniu, proces normalny |
| | Nie chlorować |
| | Temperatura prasowania do 110°C |
| | Czyszczenie chemiczne |
| | Nie suszyć w suszarce bębnowej |

OZNAKOWANIE ODZIEŻY:

WH 680 – nazwa wyrobu

KAT. I – Środek Ochrony Indywidualnej KATEGORIA I chroniący przed minimalnymi zagrożeniami

XL/56 – rozmiar odzieży

05.2020 – data produkcji/partia nr

EN ISO 13688:2013 – norma „Odzież ochronna – wymagania ogólne”

Galmag – nazwa i adres producenta

CE – oznakowanie ce

- należy zapoznać się z treścią instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

